

箇 所 ③	学校名 志免南小学校
対 策 前	
対 策 後 【状況】 ・歩道が狭く道路側にガード柵が無く危険 ・道路横断する際の時間が短い 【対策内容】 ・道路側(お寺)に保護ガードパイプの整備 ・公安委員会に横断信号の時間調整申請したが出来ないとの回答	