

箇 所 ④	学校名 志免南小学校
対 策 前	
対 策 後	
【状況】 ・桜丘5丁目からの階段を下りてから歩道までの区間が横断歩道未整備のため危険。	【対策内容】 ・外側線の引き直しを行い内側に、カラー標示（グリーンベルト）を引き標示する。