

箇所 <p style="text-align: center;">⑤</p>	学校名 <p style="text-align: center;">志免南小学校</p>
対策前 	
対策後 	
【状況】 ・桜丘2丁目から志免南小学校へ下る道路が横断歩道や標識が未整備のため危険。	【対策内容】 ・車を、誘導するドットラインを引く ・交差点マークを引く ※上下水道課の平成25年度工事路線のため、工事竣工の後に施行する。