

箇所 <p style="text-align: center;">⑥</p>	学校名 <p style="text-align: center;">志免南小学校</p>
現況 	
<b>【状況】</b> ・志免南小入口から桜丘1丁目の大通りに抜ける道路の一部歩道が未整備のため危険。	<b>【対策】</b> ・歩道の設置について、実施検討中