

箇 所 ⑫	学校名 志免東小学校
現 況	
【状況】 ・東小から東環状線へ抜ける通勤の車が多く危険。(志免橋)	【対策】 ・停止線の引き直し ・スピード落とせ等の道路標示を引く