

箇所 ⑬	学校名 志免東小学校
対策前 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
対策後 <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
【状況】 ・東小から東環状線へ抜ける通勤の車が多く 万州堂前から向ヶ丘団地方面への歩道が狭く 危険。	【対策内容】 ・道路に止まれの標示を引く ・横断歩道の引き直し