

箇 所 ②0	学校名 志免中央小学校
現 況	
【状況】 ・志免中付近のロータリー内の花と歩道上の樹木伐採車両の通行方向がわかりにくい ・ロータリー等車両の通行方向がわかりにくい	【対策】 ・道路に スピード落とせ等の標示をする。 ・横断歩道ラインの引き直し補修