

箇所 ③③	学校名 志免西小学校
現況	
【状況】 ・県道68号線踊町信号から福岡東環状線に抜ける狭い道で通学路に路側帯未整備のため危険	【対策】 ・路側帯を引き、カラー標示(グリーンベルト)を引く ・交差点赤枠を引く。