

<p>箇所</p> <p style="text-align: center;">③⑥</p>	<p>学校名</p> <p style="text-align: center;">志免西小学校</p>
<p>現況</p> 	
<p>【状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県道68号線踊町信号からユニバ通りに抜ける狭い道で通学路に路側帯未整備のため危険 	<p>【対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の両サイドに、カラー標示(グリーンベルト)の補修及び新規に塗る。 ・道路標示を行う。